

## PEGACRYL® PARA SUPERFICIES ALCALINAS

### DESCRIPCIÓN:

Sellador acrílico para superficies alcalinas.

### PREPARACIÓN PARA SELLAR

- Hacer una dilución de una parte de **PEGACRYL® PARA SUPERFICIES ALCALINAS** con 3 partes de agua.
- Con una brocha o rodillo aplicar en toda la superficie.
- Espere un día para pintar la superficie previamente sellada.

### DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	CUBETA DE 18 LTS GALON DE 4 LTS ENVASE DE 1 LT.
COLOR	BLANCO LECHOSO
% DE SÓLIDOS	23%
RENDIMIENTO APROXIMADO COMO SELLADOR(DEPENDE DEL SUSTRATO)	30 M <sup>2</sup> /LT.

Adhesivos Fixel SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.